

略阳县自然资源局2025年秦岭生态环境保护突出问题整改结果公示台账

序号	问题类型	反馈问题	整改措施	整改情况	完成时限	备注
1	生态修复	汉中市略阳县杨家坝铁矿龙洞湾塌陷区位于硇口驿镇陈家坝村附近，属秦岭一般保护区。2015年停止采矿开始塌陷，目前垮塌区域占地面积221.89亩，其中超矿权审批范围28.26亩，无用地相关手续。现场大量山体裸露，未见修复治理痕迹，碎石弃渣沿坡堆放，存在滑坡等安全隐患问题。	1. 督促杨家坝铁矿委托第三方对塌陷区稳定进行安全评估，根据安全评估结果，结合《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，采取生态修复措施；2. 督促杨家坝铁矿对塌陷区设立警示标志及围栏，无人机喷播草籽，植树补绿，常态化监测并根据监测结果及时采取工程措施处置；3 责令企业对塌陷区超矿权审批范围立即补植补绿，恢复林地原貌。	企业已委托第三方对塌陷区稳定进行安全评估，结合《矿山地质环境保护与土地复垦方案》采取生态修复措施。同时对塌陷区设立警示标志及围栏，并采用无人机和人工方式对塌陷区内外进行复植复绿。	2025年11月17日	